



Министерство труда и социальной защиты  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ  
И ЗАНЯТОСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ТРУДА В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Дружинников, д.4, г. Воронеж, 394026  
Тел.: (473) 246-68-20, Факс: (473) 251-24-46,  
E-mail: [git@icmail.ru](mailto:git@icmail.ru)

Департамент аграрной политики  
Воронежской области  
А.Ф. Сапронову

площадь Ленина, д. 12,  
г. Воронеж

11.10.2021 № 36/10-8749-21-И

На № - От -

по п. 1 протокола № 14 от 16.08.2021

Уважаемый Алексей Федорович!

В порядке исполнения п. 1 протокола поручений, определенных на еженедельном оперативном совещании у губернатора Воронежской области 16.08.2021, Государственная инспекция труда в Воронежской области направляет информацию о происшедших несчастных случаях за 3 квартал 2021 года, с целью усовершенствования мероприятий в рамках снижения производственного травматизма на рабочих местах.

Приложение на 11 л.

Заместитель руководителя

А.И. Бородихин

В 3 квартале 2021 года в Воронежской области зафиксировано – 43 несчастных случаев, из них 22 несчастных случаев, связанных с производством (3 групповых несчастных случаев, 2 со смертельным исходом, 17 с тяжелым исходом), 21 несчастных случаев не связанных с производством.

В 3 квартале 2020 года в Воронежской области зафиксировано - 30 несчастных случаев, из них 16 несчастных случаев, связанных с производством (1 групповой несчастный случай, 3 со смертельным исходом, 12 с тяжелым исходом), 14 несчастных случаев не связанных с производством.

В настоящее время идет тенденция к существенному росту производственного травматизма в 3 квартале 2021 года. Далее разберем несчастные случаи на производстве обстоятельства, причины и мероприятия по устранению причин несчастного случая:

1. В период с 22.03.2021 по 26.07.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 22.09.2020 в ООО "Авангард-Агро-Воронеж" (вид деятельности – Выращивание зерновых (кроме риса, зернобобовых культур и семян масличных культур) со старшим водителем Зуевым П.Б. В ходе расследования установлено, что при демонтаже коробки передач грузового автомобиля «КАМАЗ 53215», Зуев П.Б. встал на корпус воздухозаборника «КАМАЗ 53215», в результате чего нога соскользнула с детали и Зуев П.Б. упал на асфальт. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, старший водитель Зуев П.Б., при отсутствии должного контроля за соблюдением техники безопасности выполнением требований нормативной и технической документации со стороны зам. главного инженера Наумова А.Ф., после демонтажа коробки передач Зуев П.Б. не согласовав свои действия в работе, встал на корпус воздухозаборника «КАМАЗ 53215», в результате чего нога соскользнула с детали, и Зуев П.Б. упал на асфальт при этом получил травму. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, обеспечить проведение внепланового инструктажа на рабочем месте с работниками, обеспечить проведение внеочередной проверки знаний по охране труда с работниками, в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте пострадавшего.

2. В период с 10.06.2021 по 06.07.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 08.06.2021 в ООО "Заречное" (вид деятельности – Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы) с токарем Панковым Н.И. В ходе расследования установлено, что при работе на станке, обрабатываемая деталь вылетела из патрона и попала в голову Панкову Н.И. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Нарушение

работником распорядка и дисциплины труда, а именно нарушение токарем, Панковым Н.И. инструкции по охране труда. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: провести внеочередную проверку знаний по охране труда с работниками, провести внеплановый инструктаж с работниками, в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте.

3. В период с 18.03.2021 по 17.08.2021 было проведено расследование группового несчастного случая на производстве, произошедшего 09.03.2021 г. в ООО "ДСР" (вид деятельности – Подготовка строительной площадки) с дорожным рабочим Висковым А.В. и водителем Кобелевым А.В. В ходе расследования установлено, что во время проведения дорожных работ на 41 километре автодороги «Воронеж-Луганск» близ села Рудкино Хохольского района Воронежской области водитель Исаков И.Н., управляя автомобилем «HINO 57922-0000010-22», гос. № Н 517 ВС 136, следуя по автодороге «Воронеж - Луганск» со стороны г. Острогожска в направлении г. Воронежа, совершил наезд в стоящий на его пути автомобиль марки «Газель» с водителем Кобелевым А.В. От удара автомобиль марки «Газель» по инерции понесло на трактор, при этом сбив на своем пути 2-х рабочих ООО «Лискодор». От удара трактора с автомобилем марки «Газель», перевернулся рециклер (бочка), находящейся в сцепке с трактором, и при падении задел дорожного рабочего Вискова А.В. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Нарушение правил дорожного движения, в результате столкновения автомобиля марки «HINO 57922-0000010-22» гос. номер Н 517 ВС 136, под управлением водителя Исакова И.Н. (нарушение требований п.п. 9.10, 10.1, 11.7 ПДД) со стоящим при проведении дорожно-ремонтных работ в качестве автомобиля прикрытия – автомобилем марки «ГАЗ 330232» гос. номер. М 208 АХ 136, под управлением водителя Кобелева А.В. и трактором марки «Беларус 82.1» гос. номер АВ 4474 36, под управлением водителя Ижокина Д.Д., а также наезд на дорожных рабочих Вискова А.В., Красюкова И.М. и Жилова Д.А., который в последствии погиб в результате ДТП. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины несчастного случая, работникам рабочих специальностей (водителям и дорожным рабочим) пройти внеочередную проверку знаний норм и правил по охране труда, провести внеплановый инструктаж по безопасности труда со всеми работниками предприятия.

4. В период с 03.08.2021 по 31.08.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 01.08.2021 в

ООО «Мясокомбинат Бобровский», (вид деятельности - Переработка и консервирование мяса) с грузчиком Новиковым Н.Н. В ходе расследования установлено, что Новиков Н.Н. во время погрузочно-разгрузочных работ с использованием устройства опускания и подъема продукции, состоящей из тали электрической ТЭ 100-511 и грузовой рамы (груза тали), находясь в состоянии наркотического опьянения просунул голову в проем двери защитного ограждения, в результате чего голова Новикова Н.Н. была зажата между дверью защитного ограждения и грузом тали. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившаяся в нахождение грузчика ООО «Мясокомбинат Бобровский» Новикова Н.Н. в состоянии наркотического опьянения в рабочее время на рабочем месте на территории работодателя; в совершении Новиковым Н.Н. нарушений требований безопасности при эксплуатации электрической тали ТЭ 100-511 в виде неосмотрительного действия при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, повлекшего за собой причинение вреда. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, обеспечить проведение внепланового инструктажа на рабочем месте с работниками, обеспечить проведение внеочередной проверки знаний по охране труда с работниками, в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте.

5. В период с 01.08.2021 по 31.08.2021 было проведено расследование перешедшего в категорию тяжелых несчастного случая на производстве, произошедшего 14.10.2020 в ООО «Заречное, (вид деятельности – Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы) с бойцом скота Василевским П.Г. В ходе расследования установлено, что при выполнении очередной операции по забеловке конечностей крупного рогатого скота с применением прорезного ножа, правая рука с ножом соскочила и по инерции попала в левую руку выше уровня кольчужной перчатки. В результате Василевский П.Г. получил колото-резаную рану левого предплечья. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Неосмотрительные действия пострадавшего.

6. В период с 06.07.2021 по 02.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 28.06.2021 в ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (вид деятельности – Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий) с оператором линии в производстве пищевой продукции 6 разряда Щербаковой Д.А. В ходе расследования установлено, что в процессе слива воды из выпарного котла 33-2А-10.02, при попытке отвести в сторону сливную поворотную трубу от

нижней горловины котла, на Щербакову Д.А. вылилась горячая вода и ошпарило ее паром. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин, механизмов, оборудования выразившееся в невозможности определения в котле выпарном 33-2А-10.02 ПС наличия остатка горячей воды при его промывке, в случае перекрытия входного отверстия сливной поворотной трубы кристаллизованной карамельной массой. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: обеспечить возможность определять в котле выпарном 33-2А-10.02 ПС наличие остатка горячей воды при его промывке, в случае перекрытия кристаллизованной карамельной массой входного отверстия сливной поворотной трубы, переработать корректирующие мероприятия и расчет скорректированного ИПР в ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» рабочего места оператора линии в производстве пищевой продукции, указав в нем в качестве мер управления фактором («опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру») мероприятий по устранению, снижению уровня или контроля уровня профессиональных рисков, обеспечивающих безопасность работников в случаи производства работ по промывке котла выпарного 33-2А-10.02 ПС, провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины несчастного случая, операторам линии в производстве пищевой продукции пройти внеочередную проверку знаний норм и правил по охране труда, провести внеплановый инструктаж по безопасности труда со всеми работниками предприятия.

7. В период с 06.08.2021 по 27.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 04.08.2021 в ООО «Выбор-ОБД» (вид деятельности – Производство изделий из бетона, цемента и гипса) с формовщиком Гураль М.В. В ходе расследования установлено, что Гураль М.В. поднялся на формовочную машину для установки вентиляционного блока, потерял равновесие и упал. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившиеся в непринятии мер, исключающих возможность падения работника с формовочной установки в месте расположения металлической лестницы, а также отсутствии организационных мероприятий, предупреждающих возможность падения работника с высоты. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: принять меры, исключающие возможность падения работника с формовочной установки в месте расположения металлической лестницы, провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных

подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая, в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте формовщик.

8. В период с 04.08.2021 по 09.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 30.07.2021 у ИП Глава КФХ Багринцев А.В. (вид деятельности – Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.) с механизатором Ильязовым Ш.Х. В ходе расследования установлено, что Ильязов Ш.Х. находясь в поле, решил произвести мелкий ремонт выгрузного шнека. Для этого он вышел из кабины комбайна, при этом двигатель он не заглушил и не выключил молотилку. Он подошел к выгрузному шнеку и стал прикручивать резинку правой рукой; когда рука устала, Ильязов Ш.Х. стал прикручивать резинку левой рукой, а правую руку опустил и хотел ею облокотиться на комбайн, при этом не смотрел куда её кладет, в результате чего его правая кисть попала в измельчитель соломы. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в выполнении работником ремонтных работ при включенных рабочих органах и работающем двигателе машины. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, обеспечить проведение внепланового инструктажа по охране труда с работниками, создать комиссию по проверке знаний требований охраны труда в соответствии с действующим законодательством, провести очередную специальную оценку условий труда на рабочем месте механизатора, провести идентификацию опасностей и оценку уровней их риска, а также разработать мероприятия по их снижению на рабочем месте.

9. В период с 06.08.2021 по 23.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 02.08.2021 в ООО «Дорожный строитель» (вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.) с дорожным рабочим Готовым Сергеем Ивановичем. В ходе расследования установлено, что дорожному рабочему Готову С.И. было дано задание на покос травы, с использованием триммера «Хопер 052». Обнаружив неисправность бензинового триммера, дорожный рабочий Готов С.И. обратился к мастеру ООО «Дорстрой» Степину А.А. с просьбой, оказать помощь в отсоединении поломанной катушки бензинового триммера от редуктора. Дорожный рабочий Готов С.И. держал часть бензинового триммера в тисках, а мастер Степин С.А. при помощи молотка и зубила, пытался открутить гайку. При очередном ударе молотка, частица металла попала в правый глаз Готову С.И. В ходе

расследования установлена основная причина несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ в части: неприменения работником (Готовым С.И.) средств индивидуальной защиты (защитных очков) при проведении работ с ручным инструментом и приспособлениями ударного действия. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, обеспечить проведение внепланового инструктажа по охране труда с работниками, доработать Положение о системе управления охраной труда в части разработки системы управления профессиональными рисками, включая проведение идентификации опасностей при выполнении различных видов работ, проведения оценки профессиональных рисков и разработки мероприятий, направленных на исключение или снижение профессионального риска травмирования до допустимого уровня, а также разработать Политику в области охраны труда.

10. В период с 18.08.2021 по 15.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 12.08.2021 в ООО НПК «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» (вид деятельности – производство арматуры трубопроводной (арматуры).) со слесарем механосборочных работ 4 разряда Шатохиным О.В. В ходе расследования установлено, что, получив указания по перемещению и складированию, Шатохин О.В., Бернадский И.О. и Лолоков И.А. надели на себя сигнальные жилеты и защитные каски, предназначенные для работы с грузоподъемными механизмами под управлением с пола посредством пульта. Шатохин О.В. управлял грузом при помощи пульта управления. Бернадский И.О. вместе с Лолоковым И.А. осуществили строповку груза посредством строп. Затем отошли от поднимаемого груза. Шатохин О.В. поднял груз и начал осуществлять перемещение. Сделав несколько шагов, Шатохин О.В. оступился, начал падать и ударился головой о край перемещаемой детали. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ выразившееся в отсутствии должного контроля за надлежащим применением Шатохиным О.В. СИЗ, что повлекло получение Шатохиным О.В. травмы. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, обеспечить проведение внепланового инструктажа по охране труда с работниками, организовать анализ и контроль надлежащего применения работниками СИЗ.

11. В период с 13.08.2021 по 14.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 09.08.2021 в ООО «АПК-Мосальское» (вид деятельности – выращивание зерновых и

зернобобовых культур.) с механизатором Кулик А.Б. В ходе расследования установлено, что, механизатор Кулик А.Б. перегнал комбайн «Джон Дир С660» с жаткой, расположенной на телеге, на поле близ села Борщево. Кулик А.Б. отцепил телегу с жаткой от комбайна «Джон Дир С660». Проверив, что телега с жаткой не катится, но не установив под колеса телеги противооткатные упоры, Кулик А.Б. сел в комбайн и начал движение в сторону жатки, находящейся на отцепленной телеге. Затем Кулик А.Б. вспомнив, что не установил противооткатные упоры, остановил комбайн и направился к телеге для установки упоров под колеса. Однако в этот момент телега покатила. Кулик А.Б. в спешке попытался установить противооткатный упор под колесо телеги и поскользнулся. Движущаяся телега перескочила через противооткатный упор и наехала на левую ногу Кулику А.Б. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в том, что Кулик А.Б. механизатор ООО «АПК-Мосальское», в нарушение инструкции № 51 по охране труда для механизатора, не установил противооткатные упоры под колеса телеги с жаткой, в результате чего получил травму левой ноги. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: довести до сведения работников обстоятельства и причины несчастного случая, обеспечить проведение внепланового инструктажа по охране труда с работниками, провести обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, провести мероприятия по идентификации опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, работникам пройти обязательное психиатрическое освидетельствование и обязательный медицинский осмотр.

12. В период с 06.09.2021 по 23.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 22.08.2021 в ФГБУ "Опытная Станция "Знамя Октября" (вид деятельности – выращивание зерновых культур.) с механиком Жабиным В.И. В ходе расследования установлено, что для того, чтобы загнать трактор Т-150К на ремонт в мастерскую – необходимо было завести трактор, поднять навеску и отцепить дискатор от трактора. При запуске пускового двигателя (пускатча) выскочил болт из тяги для привода редуктора пускового двигателя включения от пускатча с дизелем из кабины. Механик Жабин В.И., находясь у левого колеса трактора Т-150 вручную перевел привод редуктора, в результате чего дизель завелся, прыгнул на месте и заглох. От удара левым колесом трактора механик Жабин В.И. отскочил и упал на землю впереди от трактора. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Нарушение технологического процесса. В разработанной инструкции по охране труда при работе механика ИОТ-100-21, утв. И.О. директор ФГУП «Знамя Октября» Вахтина А.И., отсутствуют требования охраны труда при выполнении работ



на колесной сельскохозяйственной технике, в частности не регламентирован порядок запуска трактора Т-150К. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: обеспечить проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ с последующей проверкой знаний, разработать Положение о системе управления охраной труда, разработать систему управления профессиональными рисками, включая проведение идентификации опасностей при выполнении различных видов работ, проведения оценки профессиональных рисков и разработки мероприятий, направленных на исключение или снижение профессионального риска травмирования до допустимого уровня, в инструкции по охране труда при работе механика включить соблюдение требования охраны труда при выполнении работ на колесной сельскохозяйственной технике, в частности регламентировать порядок запуска трактора Т-150К, обеспечить проведение внепланового инструктажа на рабочем месте с работниками, занятыми на работах, связанных с управлением, обслуживанием и ремонтом с/х техники.

13. В период с 30.07.2021 по 06.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 18.07.2021 в ООО "Орион" (вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта.) с водителем категории СЕ Юраковым И.М. В ходе расследования установлено, что, ожидая выгрузку автомобиля, находясь в кабине, Юраков И.М. открыл пассажирскую дверь и свесил голову, чтобы умыться, не удержался и выпал из кабины вниз головой, подставив левую руку при падении, в результате чего получил травму. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев, в части: неосмотрительных действий Юракова И.М. при проведении процедуры личной гигиены выразившихся в попытке умыться при открытой двери кабины автомобиля (Юраков И.М. свесил голову, чтобы умыться, не удержался и выпал из кабины вниз головой, подставив левую руку при падении, в результате чего получил травму), что повлекло за собой возможность причинение вреда.

14. В период с 12.07.2021 по 24.08.2021 было проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом на производстве, произошедшего 08.07.2021 в ООО "Агро-Острогжск" (вид деятельности – выращивание однолетних культур) с водителем топливозаправщика Пономаревым А.Н. В ходе расследования установлено, что Пономарев А.Н., Чорба Н.Л. произвели заправку дизельным топливом топливного бака трактора John Deere 9460R с пола из цистерны автозаправщика, Чорба Н.Л. принял топливо в бак трактора по уровню установленной в баке линейке. В 17 час. 45 мин. осуществлялась передача Чорбой Н.Л. шланга мотора для откачки дизельного топлива из бака

трактора обратно в автозаправщик Пономареву А.Н., который находясь на цистерне НЕФАЗ слева от антискользящей площадки, в момент передачи шланга Пономарев А.Н. потерял равновесие и упал на землю на противоположенную сторону справа от цистерны автозаправщика НЕФАЗ 66062-10 в результате чего получил травму. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в привлечении водителя топливозаправщика Пономарева А.Н. к работам, не входящих в его должностные обязанности; в отсутствии должностного контроля со стороны механика по эксплуатации МТП инженерно-технической службы ООО "Агро-Острогожск" за проведением работ по тарированию топливного бака трактора John Deere 9460R; в отсутствии должностного контроля со стороны заведующего гаражом ООО "Агро-Острогожск" за соблюдением работником (Пономаревым А.Н.) инструкций по охране труда. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: провести внеплановый инструктаж по безопасности труда со всеми работниками предприятия, провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая, в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте водитель топливозаправщика.

15. В период с 15.06.2021 по 26.07.2021 было проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом на производстве, произошедшего 09.06.2021 в Глава КФХ ИП Князев А.В., (вид деятельности – выращивание зерновых и зернобобовых культур) с электрогазосварщиком Чертовым А.Н. В ходе расследования установлено, что при движении по дороге не общего пользования на автомобиле УАЗ ССА 220621-01 г.н. К817 ХХ 36 на ровном участке дороги Чертов А.Н. находясь в алкогольном опьянении допустил наезд на обочину, где росла пшеница, что и повлекло к опрокидыванию автомобиля. В результате переворота автомобиля, Чертов А.Н. получил травму не совместимую с жизнью. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нахождение электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке Чертова А.Н. в состоянии алкогольного опьянения в рабочее время управляя автомобилем УАЗ ССА 220621-01 г.н. К817 ХХ 36 на ровном участке дороги допустил наезд на обочину, где росла пшеница, что и повлекло к опрокидыванию автомобиля. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая, обеспечить проведения внепланового

инструктажа и внеочередной проверки знаний с работниками Глава КФХ ИП Князев А.В., в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте электрогазосварщика.

16. В период с 01.07.2021 по 10.08.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 02.05.2021 в ООО «КДВ Воронеж» (вид деятельности – производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий) с грузчиком Фаустовым С.А. В ходе расследования установлено, что Фаустов С.А. в положении, не обеспечивающем его безопасное нахождение на платформе электротележки на скорости, въехал в поворот (90 градусов) и допустил столкновение с оборудованием. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, выразившееся в управлении грузчиком Фаустовым С.А. электротележкой при нахождении его на платформе в положении не обеспечивающем его безопасное нахождение на платформе электротележки при скорости, не обеспечивающей безопасное управление электротележкой перед поворотом в 90 градусов, а также ненадлежащее функционирование на предприятии системы управления охраной труда, выразившаяся в не обеспечении осуществления достаточного контроля за соблюдением требований охраны труда со стороны лиц, ответственных за охрану труда на рабочих местах. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: обеспечить проведения внепланового инструктажа и внеочередной проверки знаний с работниками ООО «КДВ Воронеж».

17. В период с 26.08.2021 по 09.09.2021 было проведено расследование тяжелого несчастного случая на производстве, произошедшего 19.08.2021 в ООО «ТРАНС АГРО» (вид деятельности – Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных) с водителем Соловчуком В.Н. В ходе расследования установлено, что во время перехода с кузова прицепа в кузов автомобиля, Соловчук В.Н. оступился и упал на сцепной устройство. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда в части: проведения инструктажа по охране труда работнику не в полном объеме: в Инструкции №3 по охране труда для водителя автомобиля, утвержденной директором ООО «ТРАНС АГРО» от 11.01.2021 г. отсутствует указание на безопасные способы, позволяющие водителю осуществлять контроль во время погрузки за не превышением по объему и тоннажу загружаемого в автомобиль груза. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: обеспечить включение в инструкцию по охране труда для водителя автомобиля, указания на безопасные способы, позволяющие водителю

осуществлять контроль во время погрузки за не превышением по объему и тоннажу загружаемого в автомобиль груза, в связи с произошедшем несчастным случаем провести идентификацию опасностей и уровень риска на рабочем месте водителя при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.

18. В период с 23.04.2021 по 04.08.2021 было проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом на производстве, произошедшего 23.04.2021 в ООО «Луч» (вид деятельности – Выращивание однолетних культур) с разнорабочим Деревенских С.А. В ходе расследования установлено, что, находясь у края прицепа, разнорабочий Деревенских С.А. зацепившись ногой за лямку мешка с удобрениями, упал на асфальтированное покрытие площадки зернового тока между автомобилем КАМАЗ и прицепом. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, в части проведения погрузочно-разгрузочных работ не обученным и не прошедшим проверку знаний персоналом. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая, обеспечить проведения внепланового инструктажа и внеочередной проверки знаний с работниками организации.

19. В период с 25.05.2021 по 31.08.2021 было проведено расследование несчастного случая со смертельным исходом на производстве, произошедшего 20.05.2021 в Воронежской филиале ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» (вид деятельности – Деятельность в области связи на базе проводных технологий) с мастером по обслуживанию абонентов Курманом С.В. В ходе расследования установлено, что, во время работы по устранению обрыва абонентской линии в результате разрыва страховочного пояса, Курман С.В. упал с приставной лестницы, с высоты 3,5 м. В ходе расследования установлена основная причина несчастного случая: неудовлетворительная организация производства работ, в части допуска мастера по обслуживанию абонентов Курмана С.В. к проведению работ с высоким риском падения с высоты, не включенного в наряд-допуск на данный вид работ, а также не обученного и не прошедшего проверку знаний требований охраны труда при работе на высоте. Разработаны следующие мероприятия по устранению причин несчастного случая: провести совещание по охране труда, на котором, довести до сведения руководителей структурных подразделений и специалистов обстоятельства и причины данного несчастного случая, обеспечить проведения внепланового инструктажа и внеочередной проверки знаний с работниками организации.